
爱克发（无锡）印版有限公司

生产安全事故应急资源调查报告

爱克发（无锡）印版有限公司

2022年5月



目录

1 公司内部应急资源	1
1.1 应急资源基本现状	1
1.1.1 通讯设备	1
1.1.2 应急物资和防疫物资	1
1.2 应急资源功能完善程度	4
1.3 应急资源受可能发生的事物的影响程度	4
2 公司外部应急资源	5
2.1 应急救援互助	5
2.2 医院	5
2.3 消防	5
3 应急能力评估	6
3.1 应急能力分析	6
3.2 保障措施完善	6
3.3 评估结论	6

1 公司内部应急资源

1.1 应急资源基本现状

1.1.1 通讯设备

应急办公室配备有 24h 应急值班电话：0510-85345585。

1.1.2 应急物资和防疫物资

表 1.1-1 公司应急物资一览表

序号	消防器材名称	型 号	数 量	摆放位置
1	室外消防栓	DN100	13	厂区
2	室内消防栓	DN65	3	老铝卷库
3	手提式干粉灭火器	MFZ4	4	
4	室内消防栓	DN65	5	wet part
5	手提式干粉灭火器	MFZ4	12	
6	室内消防栓	DN65	2	涂布
7	手提式干粉灭火器	MFZ4	4	
8	手推式干粉灭火器	MFTZ35	2	
9	手提式二氧化碳灭火器	MT3	2	
10	室内消防栓	DN65	1	分切
11	手提式干粉灭火器	MFZ4	4	分切
12	手提式二氧化碳灭火器	MT3	4	
13	室内消防栓	DN65	10	包装
14	手提式干粉灭火器	MFZ4	24	
15	室内消防栓	DN65	2	包料库
16	手提式干粉灭火器	MFZ4	6	
17	手提式二氧化碳灭火器	MT3	14	变电所, 备件库
18	室内消防栓	DN65	2	维修间
19	手提式干粉灭火器	MFZ4	6	
20	室内消防栓	DN65	2	化学组
21	手提式干粉灭火器	MFZ4	18	
22	手提式二氧化碳灭火器	MT3	8	仪表间
23	室内消防栓	DN65	3	空调房
24	手提式干粉灭火器	MFZ4	8	

25	手提式二氧化碳灭火器	MT3	2	
26	室内消防栓	DN65	2	办公室
27	手提式干粉灭火器	MFZ4	4	
28	手提式二氧化碳灭火器	MT3	4	
29	室内消防栓	DN65	2	质量部
30	手提式干粉灭火器	MFZ4	6	
31	手推式干粉灭火器	MFTZ35	1	
32	室内消防栓	DN65	1	喷墨
33	手提式干粉灭火器	MFZ4	4	
34	室内消防栓	DN65	4	污水
35	手提式干粉灭火器	MFZ4	12	
36	室内消防栓	DN65	2	化学品库
37	手提式干粉灭火器	MFZ4	4	
38	泡沫罐	3m ³	1	危险化学品仓库外
39	室内消防栓	DN65	2	危废
40	手提式干粉灭火器	MFZ4	2	
41	手推式干粉灭火器	MFTZ35	1	
42	手提式二氧化碳灭火器	MT3	3	
43	手推式干粉灭火器	MFTZ35	7	罐区
44	手提式干粉灭火器	MFZ4	4	RTO, 氮气
45	手提式二氧化碳灭火器	MT3	2	
46	室内消防栓	DN65	3	冷冻机
47	手提式干粉灭火器	MFZ4	8	
48	手提式二氧化碳灭火器	MT3	2	
49	室内消防栓	DN65	2	锅炉
50	手提式干粉灭火器	MFZ4	4	
51	手提式二氧化碳灭火器	MT3	2	
52	室内消防栓	DN65	2	DI 水
53	手提式干粉灭火器	MFZ4	2	
54	手提式二氧化碳灭火器	MT3	2	
55	室内消防栓	DN65	2	压缩机
56	手提式干粉灭火器	MFZ4	4	
57	火灾报警器	手动报警器	1	消防泵房
58	消防泵	KOSN200-N6/244	2	

59	稳压泵	CDLF8-8FSWSC	2	
60	喷淋泵	单级双吸离心泵 KQSN200-N6/244	2	
61	稳压泵	CR3-25	1	
62	稳压泵	凯泉立式多级泵 KQDL40-25X3	1	
63	消防水池	1311m ³	1	冷却塔下部
64	手提式干粉灭火器	MFZ4	4	消防电气间
65	手提式二氧化碳灭火器	MT3	6	
66	室内消防栓	DN65	6	新办公楼
67	手提式干粉式灭火器	MFZ4	12	
68	室内消防栓	DN65	8	铝卷库
69	手提式干粉式灭火器	MFZ4	16	
70	室内消防栓	DN65	17	成品库
71	手提式干粉式灭火器	MFZ4	36	
72	室内消防栓	DN65	5	药水仓库
73	手提式干粉式灭火器	MFZ4	10	
74	室内消防栓	DN65	2	综合仓库
75	手提式干粉式灭火器	MFZ4	10	
76	泡沫罐	3% (AFFF -1°)	1	
77	室内消防栓	DN65	4	喷墨
78	手提式干粉式灭火器	MFZ4	12	
79	空气呼吸器	RHZK5/30	2	ENG 办公室
80	防毒面具	3M 7001	10	各部门
81	防化服	BACOU- 3000	15	办公室
82	安全帽	ABS	10	办公室
83	洗眼器	—	10	作业现场

新建仓库二、化学品库、危废品库均设置了泡沫喷淋系统，主体厂房成品及包材间、包装及成品库均设置了水喷淋系统，其余各区域均设置了烟感及手报系统。

表 1.1-2 防疫物资清单

NO	物资名称	数量	单位	存放位置	备注
1	84 漂白液（25KG 装）	1	桶	办公室	

2	消毒液（25KG 装）	1	桶	办公室	
3	酒精（2.5KG 装）	1	瓶	办公室	
4	酒精（20L 装）	1	桶	办公室	
5	手喷酒精	6	瓶	办公室	
6	舒肤佳洗手液	4	瓶	办公室	
7	84 消毒液瓶装	8	瓶	办公室	
8	乳胶手套	50	双	办公室	
9	测温枪	2	把	办公室	
10	84 泡腾片	50	片	办公室	
11	一次性医用口罩	500	个	办公室	
12	喷雾器	1	个	办公室	
13	防护眼镜	5	付	办公室	

1.2 应急资源功能完善程度

企业各类应急物资包括个体防护装备、检测设施、消防设施、医疗救护物资等。各类应急物资均设置专人负责，定期进行功能检查，确保其功能良好，可保证在企业发生安全生产事故时，各应急设施均可使用。

1.3 应急资源受可能发生的事故的影响程度

若厂区发生大型火灾爆炸、容器爆炸事故，可能会影响到事故发生点附近应急设施如：灭火器、消火栓等设施的使用。企业消火栓及灭火器布置按要求覆盖全区域范围，发生事故时可就近使用相邻其他区域的应急设施。

若厂区发生灼烫、触电、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、坍塌等事故，一般不会影响周边应急设施的使用。

2 公司外部应急资源

2.1 应急救援互助

企业与周边企业加强联系，杰士电池有限公司 0510-85342011；闻泰科技(无锡)有限公司 0510-85302288。

2.2 医院

本企业与无锡市第八人民医院分院（4.9 公里，驾车 14 分钟）、无锡虹桥医院（6.5 公里，驾车 18 分钟）保持着良好的合作关系。在发生事故时，能够给予人员救治以及救援物资等方面的帮助。同时也能够依据救援需要，提供其他相应支持。

2.3 消防

本项目厂区距无锡市新吴区消防救援大队 700 米，若发生事故，救援人员 3min 内可以赶到现场。

3 应急能力评估

3.1 应急能力分析

- (1) 应急救援指挥部成员参加相关部门应急救援知识培训并考核合格。
- (2) 抢险救援组人员全部参加相关部门应急救援知识培训并考核合格。
- (3) 应急装备可以满足公司发生一般事故的抢险救援需要。对短时间不能控制的重大事故，存在个体防护装备不足、医疗救援器材不足等问题。

3.2 保障措施完善

- (1) 委托相关部门或者机构，对除抢险救援组以外的其他应急救援人员进行专门培训，并进行严格考核，合格后编入相关应急救援队伍。
- (2) 购置高质量的个体防护装备和医疗救援器材。

3.3 评估结论

根据本公司的主要危险因素、可能发生的事故类型、危害程度、影响范围，本公司建立了基本适应的应急组织体系，明确了预警和响应分级及条件和不同事故的具体处置措施，完善了内部响应机制，与相邻企业制定了互助救援协议，与当地消防、环保、通讯、医疗等单位保持密切联系，确保需要时请求提供支援。

应急装备可以满足公司发生一般事故的抢险救援需要。对短时间不能控制的重大事故，存在个体防护装备不足、医疗救援器材不足等问题。

综上所述，本公司综合应急能力基本可以满足本公司应急救援工作的需要。